



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM

Av. Marechal Rondon, 1638 – Santa Clara – Santarém-Pa

E-mail: cmssantarém@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº. 023/2026 DE 03 DE JUNHO DE 2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Santarém, em Reunião Extraordinária realizada no dia 03 de junho de 2026, dentro de suas competências e de suas atribuições regimentais, conferidas pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei Nº 8. 142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando a vistoria realizada pela Comissão Permanente de Acompanhamento às Unidades Prestadoras de Serviços do SUS na Unidade Básica de Saúde da comunidade do Jacamim, no dia 17 de abril de 2026;

Considerando o Procedimento Administrativo instaurado através da Portaria nº 91/2024-MPPA/STM/8PJ, tendo por objeto acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta nº 04/2024-MPPA/STM/8PJ, referente a UBS Jacamim, homologado judicialmente no Processo nº 081.2470-70.2024.8.14.0051;

Considerando o Ofício nº 1259/2026-MPPA/STM8PJ, o qual solicitou informações, relatórios, deliberações ou notícias de demandas envolvendo a unidade, especialmente quanto à serviços, equipamentos e mobiliários, a fim de subsidiar a apuração;

Considerando a apresentação do relatório de vistoria realizada pela Comissão Permanente de Acompanhamento às Unidades Prestadoras de Serviços do SUS em reunião extraordinária, ocorrida no dia 03 de junho de 2026;

Considerando a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Saúde, conforme decisão registrada em reunião extraordinária realizada no dia 03 de junho de 2026.

RESOLVE:

1. APROVAR o Relatório de Vistoria realizado pela Comissão Permanente de Acompanhamento às Unidades Prestadoras de Serviço do SUS, na Unidade Básica de Saúde do Jacamim.

I. CONFORME:

Relatório de vistoria realizado na Unidade Básica de Saúde do Jacamim. O Conselho Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Acompanhamento às Unidades Prestadoras de Serviço do SUS, realizou vistoria na Unidade Básica de Saúde da comunidade do Jacamim,



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM

Av. Marechal Rondon, 1638 – Santa Clara – Santarém-Pa

E-mail: cmssantarém@gmail.com

onde funcionam duas Estratégias de Saúde da Família, no dia 17 de abril de 2026. Identificação do Estabelecimento: Razão Social: Unidade Básica de Saúde do Jacamim. CNES da Unidade: 2329999. Endereço: Rodovia Santarém Curuá-uma. Organização Social Gestora: Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Informações Gerais: A Estratégia de Saúde do Jacamim está dividida em duas equipes, totalizando uma população da área adscrita de 8.844 pessoas, distribuídas em 304 famílias, sendo as comunidades atendidas Jacamim, Perema, Santos da Boa Fé, Tipizal, Quilombo Bom Jardim, João Pereira, Poço das Antas, Santa Cruz, São Jorge, São Raimundo da Palestina, Santa Rosa e Secretaria. Recursos Humanos: A Equipe de profissionais é composta por, 2 enfermeiras, 20 Agentes Comunitários de Saúde, 2 médicos, 3 técnicos de enfermagem, 1 Odontólogo, 1 Técnico em Saúde Bucal, 1 Profissional de Educação Física, 3 Auxiliares administrativos, 2 Auxiliares de conservação, 2 Auxiliares de Segurança Patrimonial. Objetivo: Este relatório tem como objetivo vistoriar as dependências da Unidade de Saúde do Jacamim atendendo ao ofício do Ministério Público Nº 0532 E 0555/2026-MPPA/STM/8ºPJ. 1. UBS Jacamim: Na ocasião foram observadas algumas irregularidades estruturais, como telhados apresentando goteiras, instalação elétrica com problema, de tal forma que essas goteiras na sala de vacinação danificam a parte elétrica e o forro. 1) Área externa da UBS (frente): há uma rampa para acessibilidade, uma calçada que serve de estacionamento apresentando várias rachaduras e acúmulos de águas devido à chuva, acesso para a sala de vacina, área da lavanderia, cozinha e recepção. 2) Banheiro Público: Com acessibilidade para PCDs, mas sem sinalização e identificação em uso do público em geral. 3) Lavanderia: com infiltrações, torneira e sifão quebrados sem condições de uso. 4) Cozinha: Móveis sendo uma geladeira, um fogão e armário doados, sifão e válvula com defeitos para evasão da água. 5) Depósito de lixo: Está localizado na área externa UBS não há depósito para lixo comum e resíduos infectantes, onde o mesmo serve para guardar além dos lixos produzidos na UBS outros materiais, como por exemplo: isopores, equipamentos inservíveis e entulhos. 6) Banheiro Funcionários: lajotas quebradas o vaso estava solto da base, faltando parafusos. 7) Depósito de Materiais de Limpeza (DML): sala com infiltrações, sendo reaproveitado para outros fins (lavanderia) em condições inadequadas para os fins de origem. 8) O autoclave fica localizado em um espaço entre o banheiro de funcionários, a sala DML e o corredor que dá acesso à recepção. O mesmo fica em cima de uma mesa em madeira. 9) Fluxo de Atendimento: A UBS dispõe de coleta de exame somente às sextas-feiras, sendo 25 fichas distribuídas (10 fichas reservadas para grávidas e 15 para a população em geral das 12 comunidades atendidas pela UBS Jacamim). 10) Área de espera: constam cinco longarinas de 4 lugares, nove arquivos



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM

Av. Marechal Rondon, 1638 – Santa Clara – Santarém-PA

E-mail: cmssantarém@gmail.com

apresentando ferrugem no rodapé, um armário de madeira, sendo que uma impressora, uma TV e um ventilador de pé que não funciona, foram de doação. 11) Consultório Médico: uma central (doação), uma mesa com gavetas, duas cadeiras de plástico, uma maca, uma escadinha deteriorada. (Obs.: a sala também é usada para o uso de outros profissionais para realização de atividades, como por exemplo peso de Bolsa Família, considerando que a UBS não dispõe de sala para as atividades coletivas. 12) Sala de triagem: uma mesa antropométrica em inoxidável, duas cadeiras em plástico. 13) Sala de Curativos: uma bala de oxigênio, equipamentos danificados por conta de ferrugem, uma maca, uma escadinha, carro curativo, um armário vitrine em vidro, um armário de duas portas em aço, equipamentos danificados por ferrugem e obsoletos. Obs.: Materiais de expediente (prontuários, dentre outros) em quantidade suficiente para atender a demanda. 14) Consultório Odontológico: atendimento de 2ª a 6ª e atende e nas atividades externa como Programa Saúde na Escola. Alguns móveis em boas condições, cadeira odontológica apresentado ferrugens. 15) Consultório de enfermagem 01: uma central de ar sem funcionamento há aproximadamente 03 anos, um frigobar, uma escadinha com ferrugem, uma maca em boa condição, uma mesa de madeira, um foco com ferrugem, duas cadeiras, sendo uma de plástico e uma de escritório. 16) Consultório de enfermagem 02: sem climatização, com um armário em aço, uma escadinha em boa conservação, uma cadeira de escritório, uma cadeira de plástico, uma mesa em aço com ferrugem. Obs.: Devido ao ambiente ser muito quente os próprios funcionários levam seus ventiladores de casa. 17) Sala de vacina: uma cadeira em aço com ferrugem, uma mesa em aço com ferrugem, um armário com duas portas em boas conservação, um carrinho de curativo com ferrugem, uma pia, um termômetro de geladeira, no momento sem problemas, ficha de monitoramento de temperatura adequada, no ato da inspeção não estava disponível os imunobiológicos, VIP, Tetra, aguardando reposição na Rede de Frio pela SESPA, dois computadores instalados em funcionamento com internet, um computador sem uso aguardando uma mesa para ser instalado. 18) Sala de Farmácia: uma central, um computador que é usado para digitar as produções da vacina e demais programas da atenção primaria, medicamento de farmácia básica insuficiente para atender a demanda mensal, medicamentos do grupo de Hipertensão reduzido em 80%. 19) Área externa da UBS (quintal): muito mato, sistemas de esgotos danificados, equipamentos: cadeiras, bebedouro, lixeiras inservíveis em local inadequado, estrutura da caixa d'água em madeira, trazendo insegurança no local. Toda área externa da UBS mal conservada. Conclusão: A vistoria realizada na Unidade Básica de Saúde do Jacamim evidenciou diversas inconformidades estruturais e operacionais que comprometem as condições adequadas de funcionamento da unidade e



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM

Av. Marechal Rondon, 1638 – Santa Clara- Santarém-Pa

E-mail: cmssantarém@gmail.com

impactam diretamente a qualidade da assistência prestada à população. Foram identificados problemas relacionados à infraestrutura predial, como infiltrações, goteiras, danos na instalação elétrica, sistemas de esgoto comprometidos, além da presença de ferrugem em mobiliários e equipamentos utilizados nos atendimentos. Observou-se ainda inadequação de alguns espaços físicos, incluindo armazenamento inadequado de resíduos e materiais diversos, utilização improvisada de ambientes por insuficiência de espaço físico e instalação inadequada de equipamentos essenciais, como a autoclave. Também foram constatadas limitações relacionadas à climatização dos ambientes, dificuldades na manutenção de equipamentos e redução significativa de medicamentos destinados ao acompanhamento de pacientes do programa Hiperdia. No aspecto assistencial, destaca-se que a oferta de exames laboratoriais ocorre de forma limitada, com distribuição restrita de fichas para uma extensa área de cobertura composta por diversas comunidades, situação que pode dificultar o acesso oportuno aos serviços de saúde. Diante dos achados, conclui-se que a UBS Jacamim necessita de intervenções estruturais, organizacionais e administrativas urgentes, visando assegurar condições adequadas de trabalho às equipes de saúde, segurança sanitária e maior resolutividade da Atenção Primária ofertada à população do território assistido. Recomendações: Realizar manutenção corretiva imediata na estrutura predial da unidade, especialmente em relação às infiltrações, goteiras e problemas na instalação elétrica da sala de vacina. 1. Promover adequação dos sistemas hidráulicos e sanitários, incluindo reparos em torneiras, sifões, vasos sanitários e sistema de esgotamento da unidade. 2. Substituir ou recuperar equipamentos e mobiliários danificados por ferrugem, priorizando salas de procedimentos, vacinação, curativos e consultórios. 3. Garantir climatização adequada nos ambientes de atendimento e trabalho, assegurando melhores condições para profissionais e usuários. 4. Readequar os espaços utilizados para armazenamento de resíduos e materiais inservíveis, observando normas sanitárias e de biossegurança. 5. Providenciar espaço adequado para instalação e funcionamento da autoclave, conforme normas técnicas vigentes. 6. Fortalecer o abastecimento de medicamentos e insumos da farmácia básica, especialmente Hiperdia. Listagem de equipamentos doados: Equipamento: Geladeira (1) Doador: Sim, Localização: Cozinha, Nº de Tombamento: Sem registro. Fogão (1) Doador: Sim, Localização: Cozinha, Nº de Tombamento: Sem registro. Armário aéreo (parede) (1) Doador: Sim, Localização: Cozinha, Nº de Tombamento: Sem registro. Cadeira de madeira (2) Doador: Sim, Localização: Cozinha, Nº de Tombamento: Sem registro. Armário de madeira (1) Doador: Sim, Localização: Cozinha, Nº de Tombamento: Sem registro. Impressora Epson (1) Doador: Sim, Localização: Recepção,



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM

Av. Marechal Rondon, 1638 – Santa Clara – Santarém-PA


E-mail: cmssantarém@gmail.com

Nº de Tombamento: Sem registro. TV 43 polegadas (1) Doado: Sim, Localização: Recepção,
Nº de Tombamento: Sem registro. Ventilador de mesa (1) Doado: Sim, Localização: Recepção,
Nº de Tombamento: Sem registro. Mesa pequena madeira (1) Doado: Sim, Localização:
Triagem, Nº de Tombamento: Sem registro. Estante de Ferro (1) Doado: Sim, Localização:
Cons. Enfermagem 1, Nº de Tombamento: Sem registro. Ventilador de mesa (1) Doado: Sim,
Localização: Cons. Enfermagem 1, Nº de Tombamento: Sem registro. Prateleiras de madeira
(2) Doado: Sim, Localização: Farmácia, Nº de Tombamento: 5697/5698. Mesa computador (1)
Doado: Sim, Localização: Farmácia, Nº de Tombamento: Sem registro. Cadeira Escritório (1)
Doado: Sim, Localização: Farmácia, Nº de Tombamento: Sem registro. Cadeiras de plástico
(10) Doado: Sim, Localização: Espalhadas pela UBS, Nº de Tombamento: Sem registro.
Ventilador de mesa (1) Doado: Sim, Localização: Cons. Enfermagem 2, Nº de Tombamento:
Sem registro. Mesa MDF (1) Doado: Sim, Localização: Cons. Médico 1, Nº de Tombamento:
Sem registro. Nicho (1) Doado: Sim, Localização: Cons. Médico 1, Nº de Tombamento: Sem
registro. Central de ar 12.000 BTUs (1) Doado: Sim, Localização: Cons. Médico 1, Nº de
Tombamento: Sem registro. Central de ar 12.000 BTUs (1) Doado: Sim, Localização: Cons.
Médico 2, Nº de Tombamento: Sem registro. Central de ar 18.000 BTUs (1) Doado: Sim,
Localização: Sala de Vacina, Nº de Tombamento: 93244.

Sala do Conselho Municipal de Saúde, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.


Nara Lucia Pinto Azevedo
Presidente do CMSS
RG: 6282952

Homologo a Resolução Nº 023/2026, de 03 de junho de 2026, do Conselho Municipal de Saúde de Santarém, nos termos da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012.


Everaldo de Souza Martins Filho
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2025 - GAP/PM