

RELATÓRIO FOTÓGRAFICO

DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG FERNANDO GUILHON, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, NESTE ESTADO.

Convênio Nº270/2022 - SEDOP

Santarém, PA 17 de junho de 2022



Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

RESUMO

Esse relatório fotográfico tem como objetivo de registrar a atual situação do local onde será executado a obra de duplicação da Rodovia Cuiabá-Santarém situado na cidade de Santarém-PA, Av. Rui Barbosa, 4022 Liberdade.

OBJETIVO

Relatório fotográfico tem por objetivo ressaltar a atual situação da rodovia.

RELATORIO FOTOGRAFICO

Figura 1 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'25,727"S _ -54°43'55,631"W)



A



Figura 2 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'25,728"S _ -54°43'55,172"W)



Figura 3 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2º26'35,607"S _ -54º43'52,103"W)







Figura 4 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'39,298"S _ -54°43'51,893"W)



Figura 5 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'39,301"S _ -54°43'51,888"W)







Figura 6 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'35,606"S _ -54°43'52,122"W)



Figura 7 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'54,744"S _ -54°43'48,679"W)







Figura 8 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'54,686"S _ -54°43'48,417"W)



Figura 9 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°26'54,683"S _ -54°43'48,431"W)








Figura 10 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°28'0,104"S _ -54°43'41,026"W)



Figura 11 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°28'0,104"S _ -54°43'41,026"W)







Figura 12 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°27'17,992"S _ -54°43'43,967"W)



Figura 13 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°28'0,104"S _ -54°43'41,026"W)







Figura 14 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2º26'35,575"S _ -54º43'52,13"W)



Figura 15 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2º26'35,56"S _ -54º43'52,117"W)







Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

Figura 16 - Duplicação da rodovia Cuiabá (-2°28'0,151"S _ -54°43'41,291"W)



Santarém 17 de junho de 2022

Tiage dos Santos Furtado
Assessor Técnico de Engenharia I
Decreto nº 095/2021 GAP/PM